



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "TORQUATO TASSO"**

**Via Marziale, 18 - 80067 SORRENTO - (NA)**

COD. MECC. NAIC8FK008 - COD. FISC. 90081970635 - Tel. 081/8782207 Fax 081/8782257

pec: naic8fk008@pec.istruzione.it - e-mail: naic8fk008@istruzione.it

IBAN: IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544

**www.ictassosorrento.edu.it**

- *Scuola gentile* -

• Al Sindaco di Sorrento - Avv. Massimo Coppola  
info@comunesorrento.it - protocollo@pec.comune.sorrento.na.it

• All'ufficio P.I. - pubblicaistruzione@comune.sorrento.na.it

• All'ufficio tecnico - fax n. 081 5335336  
e p.c. ai genitori degli alunni

Sorrento, 14 ottobre 2020

Prot. n. 2815/III.2

**OGGETTO: RIEPILOGO INTERVENTI RIMANENTI - PLESSO TASSO -**

La scrivente, in qualità di Dirigente Scolastico dell'IC Tasso, chiede alle SSLL, i seguenti interventi rimanenti:

- Variazione del progetto relativo al rifacimento dei bagni/spogliatoi palestre con la unificazione dei ben 4 (!) locali esistenti;
- Apposizione di paletti, possibilmente di metallo, delimitanti il percorso pedonale di accesso al plesso;
- Sostituzione di ca. n. 12 neon;
- Riparazione e sostituzione maniglioni antipanico alle porte di ingresso, palestre e aule;
- Controllo prese energia elettrica;
- **PALESTRE:** Allacciamento dei termoventilatori già presenti e mai attivati, tinteggiatura, riparazione/sostituzione porte, rifacimento soffitti;
- Riparazione del condizionatore ufficio presidenza;
- Riparazione porte aule che non si chiudono;
- Sostituzione cilindro porta stanzino CS secondo piano;
- Apposizione apertura elettrica porta di ingresso comandabile dalla guardiola;
- Controllo infiltrazioni di acqua dai finestroni;
- Arredo bagni e installazione di asciugamani elettrici maggiormente igienici in tutti i bagni;
- Riparazione gradini di marmo rotti della scala di accesso al plesso;
- Riparazione palo di metallo porta bandiera all'ingresso della rampa di accesso al plesso;
- Sostituzione/apposizione strisce antiscivolo sugli scalini di tutto il plesso;
- Completamento tinteggiatura di tutto il plesso, compresi i radiatori;
- **AULA MAGNA:** apposizione luce ingresso aula magna, riparazione battiscopa in legno gradini laterali, fissaggio tendaggio fondale, riparazione infiltrazioni parete lato strada, traccia cavo elettrico esposto lato strada, rinforzo/messa in sicurezza appoggi n. 6 quinte in legno, apposizione porta tra la scena ed il retropalco, sostituzione serratura porta di accesso al retropalco, spostamento del quadro elettrico generale alle spalle della postazione pc/mixer;

**MASSIMA URGENZA: MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI I FINESTRONI DEL PLESSO.**

P.S.: Si segnala, inoltre, la necessità, con successivo intervento maggiormente corposo, del rifacimento dei locali adiacenti alle palestre, recentemente liberati, per ricavarne un deposito attrezzi.

Si suggerisce, inoltre, l'eventualità di creare un collegamento tra la tensostruttura (i cui utenti utilizzano i bagni della scuola perché la struttura ne è priva) e le palestre.

Si coglie l'occasione per inviare

Distinti saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marianna Cappiello

*Marianna Cappiello*

